

# 通学路対策箇所図

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・南木曾町建設環境課
- ・木曾建設事務所
- ・木曾警察署

- ・歩道が無く、橋の幅員が狭く危険



施工前



施工後

〈対策メニュー〉

- ・区画線設置（完了）
- ・歩道新設

南木曾小学校

文

- ・交通量が多いのにも関わらず、歩道と車道の区別無し



施工前



施工後

〈対策メニュー〉

- ・路肩のカラー舗装（完了）

：要対策箇所