南木曽町リニア中央新幹線対策協議会

<u> 令和 7 (2025) 年 2 月25日 (火)</u>

東海旅客鉄道株式会社

【報告事項】

1. 各工区の進捗状況

【協議事項】

2. 確認書の変更

3. 南木曽町内における発生土の活用


広瀬工区



斜坑掘削状況(R7.2撮影)



尾越工区




本坑掘削状況(R7.2撮影)



山口工区




斜坑坑口状況(R7.1撮影)



本坑 施工状況(R7.2撮影)


山口工区

※1月末時点




※周辺の地下水位等の観測結果より、トンネル掘削起因と思われる水位低下は 確認されておりません。

■妻籠水源の状況:中央アルプストンネル(山口工区)の掘削状況との関係



※()内の数値は『妻籠水道水源保全地区における令和〇年度の調査結果について』に記載の調査番号を表しています

■妻籠水源の状況:水源施設原水・配水量変動図(妻籠配水池)



※長期休み期間は400m3/日をそれ以外の日は350m3/日を原水取水流量の基準値として運用中 R6(2024)3.26対策協議会

■妻籠水源の状況:観測井の水位変動図(浅井戸・深井戸)

