

南木曾町内通学路の対策箇所一覧表

別添1

【南木曾小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
(一)南木曾(停)線	南木曾町読書 大沢田橋周辺	歩道が無く、橋の幅員が狭く危険。	・区画線設置(施工済) ・歩道新設	長野県
(一)南木曾(停)線	南木曾町読書 南木曾駅前から役場までの間	交通量が多いのにも関わらず、歩道と車道の区別無し。	・路肩のカラー舗装(施工済)	長野県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、木曾建設事務所、南木曾町建設環境課、木曾警察署